

# 工程开工报审表

工程名称: 高铁天台站站前广场及配套工程 (施工总承包) 编号:

致: 天台县交通工程建设有限公司、天台县新城开发建设有限公司 (建设单位)

浙江求是工程咨询监理有限公司 (项目监理机构)

我方承担的 高铁天台站站前广场及配套工程 (施工总承包) 工程, 已完成相关准备工作, 具备开工条件,

特此申请于 2020年11月16日 开工, 请予以审批。

附件: 证明文件资料

施工单位(盖章):

项目经理(签字):

日期: 2020年11月15日

审批意见:

同意开工

项目监理机构(盖章):

总监理工程师(签字、加盖执业印章):

日期: 2020年11月16日

审批意见:

建设单位(盖章):

建设单位代表(签字):

日期: 2020年11月16日

注: 本表一式三份, 项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。

# 开 工 报 告

工程名称： 高铁天台站站前广场及配套工程（施工总承包）

报告日期： 2020年11月15日

建设单位	天台县交通工程建设有限公司、天台县新城开发建设有限公司	开工日期	2020年11月16日	建筑造价	25433.7672万元
监理单位	浙江求是工程咨询监理有限公司	结构类型	框架	建筑面积	49900.3m <sup>2</sup>
施工单位	中建三局集团有限公司	建设地点	天台县始丰街道玉湖洪区块		
设计单位	浙江省交通规划设计研究院有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、中誉设计有限公司	建设单位项目负责人	何才林、周文委		
勘察单位	浙江省地矿勘察院有限公司、中南建筑设计院股份有限公司、中誉设计有限公司	施工单位项目负责人	黄腾		

说明：

- 1、施工图纸会审；
- 2、施工合同已签订；
- 3、施工许可证已领取；
- 4、施工组织设计（施工方案）已编制，并经批准；
- 5、施工现场已平整；
- 6、施工保险已交。

(公章)

总包单位项目经理：

(公章)

总监理工程师：



(公章)

建设项目负责人

# 施工现场质量管理检查记录

编号: 000001

开工日期: 2020年11月16日

工程名称	高铁天台站站前广场及配套工程(施工总承包)		施工许可证号	331023202011130101	
建设单位	天台县交通工程建设有限公司 天台县新城开发建设有限公司		项目负责人	何才林、周文委	
设计单位	浙江省交通规划设计研究院有限公司 中南建筑设计院股份有限公司 中誉设计有限公司		项目负责人	朱珊炯、薄文、许正荣	
监理单位	浙江求是工程咨询监理有限公司		总监理工程师	吴文刚	
施工单位	中建三局集团有限公司	项目负责人	黄腾	项目技术负责人	聂三云
序号	项 目		主 要 内 容		
1	现场质量管理体系		质量例会、月评比及奖罚制度、三检及交接检制度、有健全的生产控制和合格控制的质量管理体系		
2	质量责任制		岗位责任制、设计交底会制度、技术交底制度、挂牌制度、责任明确、手续齐全		
3	主要专业工种操作上岗证书		电工、焊工等主要专业工种操作上岗证书齐全		
4	分包单位管理制度		有分包管理制度,具体要求清晰,管理责任明确		
5	图纸会审记录		审查设计交底,图纸会审工作已完成,资料齐全,已由各方确认		
6	地质勘察资料		资料齐全,各方已确认		
7	施工技术标准		标准选用正确,满足工程使用		
8	施工组织设计、施工方案编制及审批		施工组织设计、主要施工方案编制、审批齐全,已由各方确认		
9	物资采购管理制度		制度合理可行,物资供应方符合对物资质量、供货能力的要求		
10	施工设施和机械设备管理制度		已建立严格全面的设施设备管理制度,各项要求已落实到人到具体工作		
11	计量设备配置		设备先进可靠,计量准确		
12	检测试验管理制度		制度符合相关标准规定,检测试验计量准确		
13	工程质量检验验收制度		已建立严格全面的质量检查验收制度,制度符合法规、标准的规定,各项要求已落实到人到各环节		
14					
自检结果:			检查结论:		
					
施工单位项目负责人:			总监理工程师或建设单位项目负责人:		
2020年11月15日			2020年11月16日		